VERBALE DI SOMMA URGENZA

Codice Lavoro	SUT _05.2018	CUP		CIG	

VERBALE DI SOMMA URGENZA

(Art. 163 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.)

OGGETTO: S.R. UD 1 "Arzino" nel Comune di Verzegnis, S.R.UD 44 "Lauco" nel Comune di Villa Santina e di Lauco, SR UD35 "Esemon" nel Comune di Enemonzo, SR UD72 "Invillino" nel Comune di Verzegnis e Villa Santina,SR UD73 "Lumiei" nel Comune di Ampezzo e Sauris, SR UD 23 "Incaroio" nel Comune di Arta Terme e Paularo ,SR UD40 "Paularo" nel Comune di Arta Terme e Paularo,SR UD24 "Pontaiba" nel Comune di Ligosullo in gestione alla Società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A."

Premesso:
che, il giorno 12 novembre 2018, si è provveduto a fare un sopralluogo lungo le S.R. UD 1 "Arzino" nel Comune di Verzegnis, S.R.UD 44 "Lauco" nel Comune di Villa Santina e di Lauco, SR UD35 "Esemon" nel Comune di Enemonzo, SR UD72 "Invillino" nel Comune di Verzegnis e Villa Santina,SR UD73 "Lumiei" nel Comune di Ampezzo e Sauris, SR UD 23 "Incaroio" nel Comune di Arta Terme e Paularo ,SR UD40 "Paularo" nel Comune di Arta Terme e Paularo,SR UD24 "Pontaiba" nel Comune di Ligosullo in gestione alla Società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. ed è stato riscontrato, in varie progressive, il danneggiamento e la mancanza, in alcuni tratti , delle barriere stradali che è stato provocato dalla caduta di alberi , dalla caduta di massi e dalle frane;

TUTTO CIO' PREMESSO

il sottoscritto geom. Paolo Vidoni - Responsabile del Centro di Manutenzione di Udine zona Carnia - Val canale Canal del Ferro - ha constatato che i motivi della somma urgenza sono:
la presenza di elementi sporgenti della barriera/ringhera,(lame e traversi) ai lati della carreggiata , con montanti non ancorati al terreno e/o al banchettone in presenza, a valle della strada, di versanti rocciosi con conseguente grave pericolo per gli utenti della strada;

Le cause che hanno determinato tale situazione sono attribuibili agli eventi atmosferici eccezionali delle giornate del 27 – 29 ottobre 2018

CONSIDERATA l'estrema pericolosità dello stato dei luoghi in relazione a quanto descritto ed allo scopo di ripristinare le condizioni di sicurezza per il traffico in transito lungo le S.R. UD 1 "Arzino" nel Comune di Verzegnis, S.R.UD 44 "Lauco" nel Comune di Villa Santina e di Lauco, SR UD35 "Esemon" nel Comune di Enemonzo, SR UD72 "Invillino" nel Comune di Verzegnis e Villa Santina,SR UD73 "Lumiei" nel Comune di Ampezzo e Sauris, SR UD 23 "Incaroio" nel Comune di Arta Terme e Paularo ,SR UD40 "Paularo" nel Comune di Arta Terme e Paularo,SR UD24 "Pontaiba" nel Comune di Ligosullo in gestione alla Società Friuli Venezia Giulia Strade si rende necessario intervenire con Somma Urgenza per l'esecuzione dei lavori atti a ristabilire la funzionalità e la messa in sicurezza delle barriere stradali;

I lavori necessari per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità consistono in:

a) Rimozione degli elementi sporgenti , (lame e traversi), danneggiati e sporgenti a margine della carreggiata;
b) Posa in opera di lame , traversi, montanti, della barriera stradale danneggiate e a tratti mancante.

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
scala dei Cappuccini 1 34131 Trieste
Tel. +39 040 5604200
Fax +39 040 5604281
www.fvgstrade.it

Società soggetta alla attività
di direzione e coordinamento
Dell'unico socio Regione Autonoma FVG
Cod. Fisc. e p. I.V.A. 01133800324
Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v.
Reg. Imp. di TS n . 01133800324 - REA 127257

Ufficio di Udine - Via della Rosta 32b, 33100
Tel. +39 040 5604300 - Fax +39 0432 502336

Ufficio di Porcia (PN) - Corso Italia 28, 33080
Tel. +39 040 5604400 – Fax +39 0434 921899

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
CERTIQUALITY
SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI

VERBALE DI SOMMA URGENZA

per un importo presunto di € 62.000,00 (diconsi sessantaduemila/00) comprensivo degli oneri per la sicurezza, e delle somme a disposizione dell'Amministrazione, al netto degli oneri IVA, appartengono alla categoria *OS 12A Barriere stradali si sicurezza.*

CONSIDERATO, quindi, che qualunque indugio all'esecuzione degli interventi sopra descritti diventa pericoloso comportando grave pregiudizio per la sicurezza del traffico e pericolo per la vita umana e che, pertanto, è richiesta l'immediata esecuzione dei lavori, il sottoscritto Responsabile del Centro di Manutenzione di Udine Zona Carnia – Val Canale Canal del Ferro

DICHIARA

che i lavori di cui sopra rivestono carattere di Somma Urgenza, per cui viene redatto il presente verbale ai sensi e per gli effetti dell'art. 163 del d.lgs. 50/2016 e dell'art. 92 del regolamento di attuazione della Legge Regionale n. 14/2002 in materia di lavori pubblici – DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 giugno 2003/Pres.

IL Responsabile del centro di manutenzione
Udine Zona Carnia – Val canale Canal del ferro
(geom. Paolo Vidoni)

Visto: IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE ESERCIZIO
(dott. ing. Daniele FABBRO)

FVG Strade SpA
14/11/2018
0003180
P (I)

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
scala dei Cappuccini 1 34131 Trieste
Tel. +39 040 5604200
Fax +39 040 5604281
www.fvgstrade.it

Società soggetta alla attività
di direzione e coordinamento
Dell'unico socio Regione Autonoma FVG
Cod. Fisc. e p. I.V.A. 01133800324
Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v.
Reg. Imp. di TS n . 01133800324 - REA 127257

Ufficio di Udine - Via della Rosta 32b, 33100
Tel. +39 040 5604300 - Fax +39 0432 502336

Ufficio di Porcia (PN) - Corso Italia 28, 33080
Tel. +39 040 5604400 – Fax +39 0434 921899

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
CERTIQUALITY
SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI