

SOMMA URGENZA-VERBALE

Codice Lavoro	SUT-02_2021	CUP		CIG	
---------------	-------------	-----	--	-----	--

VERBALE DI SOMMA URGENZA

(Art. 163 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.)

OGGETTO: S.R. UD. 42 " della Val Resia" nel Comune di Resia (UD).
Messa in sicurezza scarpata stradale alla progressiva Km. 7+300.

Premesso:

L'anno 2021 (duemilaventuno), il giorno 24 (ventiquattro) del mese di settembre il sottoscritto p.i. **CECONI Paolo**- Responsabile del Centro di Manutenzione di Udine Zona Alto Friuli ha provveduto ad un sopralluogo al km 7+300 della SR. UD. 42 "della Val Resia" in Comune di Resia interessata dall'erosione di un tratto di scogliera a protezione della scarpata stradale;

che al fine di valutare l'entità del reale pericolo il sottoscritto p.i. **CECONI Paolo** è intervenuto eseguendo le misurazioni e la quantificazione della spesa per l'esecuzione dei necessari interventi per la messa in sicurezza del tratto della viabilità interessata.

TUTTO CIO' PREMESSO

il sottoscritto ha constatato che i motivi dell'urgenza sono riconducibili alla necessita di intervento immediato prima di eventuali precipitazioni provochino un aumento del livello delle acque del torrente Resia tale da eroderne ulteriormente la scarpata stradale mettendone a rischio la viabilità;

Le cause che hanno determinato sono attribuibili alle recenti precipitazioni che hanno causato l'erosione e lo scalzamento di parte della scogliera in massi a protezione della scarpata stradale.

CONSIDERATA la pericolosità dello stato dei luoghi in relazione a quanto descritto, ed allo scopo di ripristinare le condizioni di sicurezza per il traffico lungo la SR UD 42 "della Val Resia", si rende necessario intervenire con Somma Urgenza per l'esecuzione dei lavori.

I lavori necessari per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità consistono in:

- Scavo di materiale detritico per ristabilire il piede della nuova scogliera;
- Esecuzione di nuova scogliera saturata in massi ciclopici di cava;
- Sistemazione della scarpata mediante l'apporto di materiale arido e sovrastante strato di terra vegetale.

per un importo presunto di Euro 50.000,00 (diconsi cinquantamila/00) comprensivo degli oneri per la sicurezza e delle somme a disposizione dell'Amministrazione, al netto degli oneri IVA e appartengono alla categoria **OG 8 opere fluviali, di bonifica, di difesa spondale**.

CONSIDERATO, quindi, che qualunque indugio all'esecuzione degli interventi sopra descritti diventa pericoloso comportando grave pregiudizio per la sicurezza del traffico e pericolo per la vita umana e che, pertanto, è richiesta l'immediata esecuzione dei lavori, il sottoscritto Responsabile del Centro di Manutenzione di Udine Zona Alto Friuli

DICHIARA

SOMMA URGENZA-VERBALE

che i lavori di cui sopra rivestono carattere di Somma Urgenza, per cui viene redatto il presente verbale ai sensi e per gli effetti dell'art. 163 del d.lgs. 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL CENTRO DI
MANUTENZIONE DI UDINE-ZONA ALTO
FRIULI

(pi. CECONI Paolo)

*"Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del
DLGS 82/2005 e s.m.i."*

Visto: IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE
ESERCIZIO STRADE REGIONALI LOCALI

(Ing. DOMENEGHINI Marco)

*"Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del
DLGS 82/2005 e s.m.i."*

Divisione competente: DIVISIONE ESERCIZIO STRADE LOCALI E REGIONALI AMBITO DI UDINE – ZONA ALTO FRIULI

Referente della pratica: pi. CECONI Paolo

Riferimenti: Tel. 0433.457023 – e-mail paolo.ceconi@fvgs.it



Dike GoSign - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 2021-10-04 07:41:19 (UTC)

File verificato: C:\Users\158524\AppData\Local\Temp\M 10.43 REV02 SOMMA URGENZA-VERBALE.DOCX-1.P7M

Esito verifica: **Verifica completata con successo****Dati di dettaglio della verifica effettuata**

Firmatario 1: CECONI PAOLO
Firma verificata: OK
Verifica di validità Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio
online: 04/10/2021 07:30:00

Dati del certificato del firmatario CECONI PAOLO:

Nome, Cognome: PAOLO CECONI
Organizzazione: NON PRESENTE
Numero
identificativo: 201714772038
Data di scadenza: 06/04/2023 21:59:59
Autorità di
certificazione: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA,
Certificatore Accreditato,
07945211006, IT
Documentazione del
certificato (CPS): <http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>
Identificativo del
CPS: OID 1.3.76.36.1.1.1
Identificativo del
CPS: OID 1.3.76.24.1.1.2
Identificativo del
CPS: OID 0.4.0.194112.1.2

Firmatario 2: DOMENIGHINI MARCO
Firma verificata: OK
Verifica di validità Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio
online: 04/10/2021 07:30:00

Dati del certificato del firmatario DOMENIGHINI MARCO:

Nome, Cognome: MARCO DOMENIGHINI
Organizzazione: NON PRESENTE
Numero
identificativo: 201814772060



li scadenza: 23/04/2024 21:59:59

tà di Dike GoSign - Esito verifica firma digitale

Certificatore Accreditato,
07945211006, ITDocumentazione del <http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>

certificato (CPS):

Identificativo del OID 1.3.76.36.1.1.1

CPS:

Identificativo del OID 1.3.76.24.1.1.2

CPS:

Identificativo del OID 0.4.0.194112.1.2

CPS:

Fine rapporto di verifica

Il futuro digitale è adesso

InfoCert S.p.A. (<https://www.infocert.it/>) 2016 | P.IVA 07945211006

Dati Generali

Da (1)	CECONI PAOLO
A (2)	SERVIZIO VIABILITÀ DI INTERESSE LOCALE E REGIONALE - DIRETTORE
Oggetto documento	C.L. SUT-02_2021 - S.R UD. 42 "della Val Resia" nel Comune di Resia (UD). - Messa in sicurezza scarpata stradale alla progressiva Km. 7+300. - VERBALE DI SOMMA URGENZA
Uffici (2)	DOMENIGHINI MARCO
Ricezione/Spedizione	28/09/2021 00:00:00

Documenti (1)

Nome/Impronta	Note	P/S	Dim.
M 10.43 REV02 SOMMA URGENZA-VERBALE.DOCX.P7M AF42D796E93B13D99A411DDF1C1EBE3A3AE58DF9FA3C61 FD289C62C05179A57C		P	540 kB
P=documento primario S=documento allegato al messaggio e spedito			

Mittenti (1)

Codice	Descrizione	Tipo.	Email
157657	CECONI PAOLO	Diretto	

Destinatari (2)

Codice	Descrizione	Tipo.	Email	Statto trasm.
060	SERVIZIO VIABILITÀ DI INTERESSE LOCALE E REGIONALE - DIRETTORE	Diretto		
058	SERVIZIO VIABILITA' DI INTERESSE LOCALE E REGIONALE UDINE - UFFICIO PROTOCOLLO	Diretto		
1 = preavviso errore consegna 2 = messaggio accettato dal proprio gestore 3 = messaggio consegnato nella casella del destinatario 4 = messaggio non accettato dal proprio gestore 5 = messaggio non consegnato nella casella del destinatario				

Uffici (2)

Codice	Descrizione	Tipo.	Data
600969	DOMENIGHINI MARCO	Diretto - Iter	
157657	CECONI PAOLO	Diretto - Iter	

Mail interne (2)

Autore	Data	Destinatari	Stato	Messaggio
GEN	28/09/2021 15:23:42	marco.domenighini@fvgs.it	Messaggio già processato	
GEN	28/09/2021 15:23:42	paolo.ceconi@fvgs.it	Messaggio già processato	