

VERBALE DI SOMMA URGENZA

Codice Lavoro		CUP		CIG	
---------------	--	-----	--	-----	--

VERBALE DI SOMMA URGENZA

(Art. 163 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.)

OGGETTO: S.R.GO 14 "Brazzano-Dolegna", in gestione alla Società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. ai sensi dell'art. 2 della L.R. 32/2017 s.m.i., in corrispondenza della progr. km. 0+960 (lato dx) in località Brazzano, in Comune di Cormons (GO).

Premesso:

- che il giorno 26 novembre 2019, il personale del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Gorizia è intervenuto in località Brazzano, in Comune di Cormons, sulla ex strada provinciale SP14, per lo smottamento di materiale litoide dalla parete rocciosa a lato della suddetta strada, con lo scivolamento dello stesso materiale all'interno delle reti di protezione paramassi esistente, rompendo in alcuni punti la stessa rete di contenimento, così come risulta dalla comunicazione urgente dello stesso Comando n. 0009772.26-11-2019 (rif. ns. prot. 59997-A dd. 27/11/2019);
- che da controlli visivi effettuati dal personale tecnico di questa Società, intervenuto in loco nella stessa giornata, è stato riscontrato un franamento localizzato della parete rocciosa di cui trattasi, in corrispondenza della progr. km. 0+960 della succitata strada regionale (lato dx), per uno sviluppo lineare di 30 m e di circa 10 m in altezza;
- che la parete rocciosa in argomento è costituita da una successione di rocce sedimentarie clastiche, denominato "Flysch di Cormons", con alternanza di strati di marne e di rocce arenarie, particolarmente tipiche nella formazione geologica dei rilievi del Collio che circondano la zona di Cormons;
- tenuto conto che la marcata eterogeneità dello strato di alterazione più superficiale del terreno evidenzia alcuni diffusi segni di degradazione, che periodicamente si attivano lungo le preesistenti superfici di scorrimento, probabilmente ad opera degli agenti atmosferici;
- che al fine di meglio valutare la stabilità della suddetta parete rocciosa, si rende necessario effettuare alcune verifiche con un geologo qualificato, al fine di approfondire alcune valutazioni anche di natura geotecnica dell'area adiacente, che già negli anni '80 era stata interessata di un dissesto significativo nel colle sovrastante il suddetto versante;

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno 2019 (duemiladiciannove), il giorno 27(ventisette) del mese di novembre il sottoscritto geom. Stefano Morandin in qualità di Responsabile delegato di Posizione Organizzativa dell'Ambito di Gorizia e Trieste, si è recato sul luogo e ha constatato che i motivi della somma urgenza sono:

- è stato accertato il crollo parziale della parete rocciosa esistente sul margine dx della sede stradale, all'altezza della progr. km. 0+960 della S.R.GO 14 "Brazzano-Dolegna", in località Brazzano in Comune di Cormons, al di fuori del centro abitato, con ammasso del materiale litoide al piede della stessa parete, contenuta all'interno della rete di protezione paramassi, che gravata dal peso del materiale crollato si è rotta in alcuni punti;
- è stata verificata l'instabilità in atto anche della parte limitrofa alla parete rocciosa crollata, con una marcata criticità e propensione al crollo, per una superficie complessivamente stimata di circa 500 metri quadrati;
- risulta necessario approfondire lo stato di stabilità dell'intero versante, attraverso alcune indagini geologiche, geotecniche e/o rilievi, preceduto da uno smacchiamento localizzato della vegetazione

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
scala dei Cappuccini 1 34131
Trieste
Tel. +39 040 5604200
Fax +39 040 5604281
www.fvgstrade.it

Società soggetta alla attività
di direzione e coordinamento
Dell'unico socio Regione Autonoma FVG
Cod. Fisc. e p. I.V.A. 01133800324
Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v.
Reg. Imp. di TS n. 01133800324 - REA
127257

Ufficio di Udine - Via della Rosta 32b, 33100
Tel. +39 040 5604300 - Fax +39 0432 502336

Ufficio di Porcia (PN) - Corso Italia 28, 33080
Tel. +39 040 5604400 - Fax +39 0434 921899

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015



SISTEMI DI GESTIONE
CERTIFICATI

VERBALE DI SOMMA URGENZA

arbustiva insistente sulla parete rocciosa, nonché da un'adeguata attività di disgaggio, per la rimozione di parti o frammenti di roccia a rischio di distacco e/o caduta, necessarie per la messa in sicurezza del tratto stradale in argomento;

- le cause che hanno determinato il movimento franoso probabilmente sono state innescate dalle forti ed intense precipitazioni cadute in quella zona nel corrente mese di novembre;

CONSIDERATA l'estrema pericolosità della situazione in relazione a quanto descritto, ed allo scopo di ripristinare le condizioni di sicurezza per il traffico in transito lungo la S.R.GO 14 "Brazzano-Dolegna", compreso tra le progr. km. 0+920 e km 1+030, si rende necessario intervenire con Somma Urgenza per l'esecuzione dei lavori atti a ristabilire la funzionalità e le necessarie condizioni di sicurezza nel suddetto tratto stradale;

TENUTO CONTO che come primo intervento è stata disposta nel tratto in oggetto una limitazione di velocità a 30 km/h., con restringimento della carreggiata fino a 5,60 m, installando una protezione laterale verso la parete rocciosa con barriere del tipo "new-jersey", nonché l'apertura tempestiva della rete paramassi e successiva asportazione del materiale accumulato al piede della parete rocciosa a seguito del crollo, successiva ricucitura della stessa con eventuale sostituzione della fune di ancoraggio, i primi lavori necessari per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, fatte salve altre ed eventuali diverse determinazioni che emergeranno a seguito delle indagini geologiche e geotecniche da affidarsi, consisteranno in:

- smacchiatura localizzata della vegetazione arbustiva interferente con le lavorazioni previste, con disgaggio per la rimozione di parti o frammenti di roccia a rischio di distacco e/o caduta;
- fornitura e posa in opera di una biostuoia per la protezione della parete e del suolo dall'azione erosiva della pioggia e/o altri eventi atmosferici;
- fornitura e posa e opera di circa 500 mq. di rete paramassi metallica zincata, compresa l'infissione di barre di ancoraggio e l'impiego di funi di acciaio zincato per rafforzamenti corticali e migliorare l'aderenza della stessa rete alla parete rocciosa;
- pulizia completa dell'area interessata dalle lavorazioni e ripristino della preesistente circolazione stradale;

per un importo presunto di € 70.000,00.- (diconsi Euro settantamila/00) comprensivo degli oneri per la sicurezza, rilievi, spese tecniche e delle somme a disposizione dell'amministrazione, al netto degli oneri IVA;

CONSIDERATO, quindi, che qualunque indugio all'esecuzione degli interventi sopra descritti diventa pericoloso comportando grave pregiudizio per la sicurezza del traffico e pericolo per la vita umana e che, pertanto, è richiesta l'immediata esecuzione dei lavori, il sottoscritto Responsabile di Posizione Organizzativa dell'Ambito Territoriale di Gorizia e Trieste

D I C H I A R A

che i lavori di cui sopra rivestono carattere di Somma Urgenza, per cui viene redatto il presente verbale ai sensi e per gli effetti dell'art. 163 del d.lgs. 50/2016 e dell'art. 92 del regolamento di attuazione della Legge Regionale n. 14/2002 in materia di lavori pubblici – DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 giugno 2003/Pres.

Gorizia, 27 NOV. 2019

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
scala dei Cappuccini 1 34131
Trieste
Tel. +39 040 5604200
Fax +39 040 5604281
www.fvgstrade.it

Società soggetta alla attività
di direzione e coordinamento
Dell'unico socio Regione Autonoma FVG
Cod. Fisc. e p. I.V.A. 01133800324
Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v.
Reg. Imp. di TS n. 01133800324 - REA
127257

Ufficio di Udine - Via della Rosta 32b, 33100
Tel. +39 040 5604300 - Fax +39 0432 502336

Ufficio di Porcia (PN) - Corso Italia 28, 33080
Tel. +39 040 5604400 - Fax +39 0434 921899

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015




SISTEMI DI GESTIONE
CERTIFICATI

VERBALE DI SOMMA URGENZA

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.

Ambito Territoriale di Gorizia e Trieste

(geom. Stefano Morandin)

Visto: IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
ESERCIZIO STRADE REGIONALI LOCALI

dott. ing. Daniele Fabbro

firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi e per gli effetti dell'art 3 bis, commi 4 bis e 4 ter D. Lgs
82/2005

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
scala dei Cappuccini 1 34131
Trieste
Tel. +39 040 5604200
Fax +39 040 5604281
www.fvgstrade.it

Società soggetta alla attività
di direzione e coordinamento
Dell'unico socio Regione Autonoma FVG
Cod. Fisc. e p. I.V.A. 01133800324
Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v.
Reg. Imp. di TS n. 01133800324 - REA
127257

Ufficio di Udine - Via della Rosta 32b, 33100
Tel. +39 040 5604300 - Fax +39 0432 502336

Ufficio di Porcia (PN) - Corso Italia 28, 33080
Tel. +39 040 5604400 - Fax +39 0434 921899

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015



SISTEMI DI GESTIONE
CERTIFICATI

VERIFICA DOCUMENTO

DATI DOCUMENTO INFORMATICO	
Data di verifica	28/11/2019
Nome	M 10.43 REV00 SOMMA URGENZA-VERBALE SOMMA URGENZA (PROTOCOLLATO).PDF
Impronta	8F559BC852D1658EBC83173D7F61951F2C3AAA1152744E3123516D2943B16D87
Dimensione (Byte)	715,231

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	
Estremi prot.	GEN-GEN-2019-60484-P
Verso	Partenza
Data registrazione	28/11/2019

TRASMISSIONE TELEMATICA	
Tipo trasmissione	PEC (posta elettronica certificata)

FIRME DIGITALI	
Numero firme	1

FIRMA 1	
Firmatario	DANIELE FABBRO
Codice Fiscale	FBBDNL56A23L483I
Codice Identificativo	2017147720103
Ente Certificatore	InfoCert Firma Qualificata 2
Organizzazione	NON PRESENTE
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256
Impronta della Firma	71 65 25 DE 44 E5 68 DD 95 51 C2 0E 30 2E 8F 19 DA B4 D8 5E 9C 7E 63 0E A6 49 88 77 26 8D A3 35 2E 86 E1 B3 66 E6 F6 FD 94 B9 71 74 05 4D B8 C0 7C 3A 0D AE 69 15 1A EE 45 4E 70 57 23 10 AC 0E F0 C4 C1 73 06 CB 75 3E 19 0A A1 B2 F8 F2 C9 9B 45 3C 34 CA 84 A5 43 DE 37 66 B5 7A 56 9E 4D EF B6 8A C9 C0 59 CE 24 8D 44 D5 E5 67 8B 96 AF 01 D3 27 2A 3C 08 11 63 BB 8E D8 BA B4 36 25 BC 12 B8 AD 7E EA 70 A7 2F F1 6F 91 16 CC 97 12 97 00 DD 7E BC 28 D4 33 13 01 1E B2 2D F2 93 4A C5 5B FF 4A 3E AF AC EE 41 6A FB D8 F8 99 FD 81 C7 43 D3 DC 8C DD 03 FD F3 28 2F E2 59 4B E9 09 63 C8 E6 F0 23 1F 03 AE 9E 25 38 7E 4C 88 E1 07 B7 E6 1D 95 75 4A C3 15 61 4C EB D1 5B 6A E0 88 9C EB A7 C2 23 6B 12 01 85 59 83 AA B2 18 3D 2F 6C 70 5C D8 59 15 7A 6C EA 0C C5 D8 FD AA 3E FB 81 CE
Data e ora della Firma	28/11/2019 17:58:32 GMT
Validità del certificato	Dal 12/10/2017 10:29:12 GMT al 12/10/2020 00:00:00 GMT
Certificato del Firmatario valido	
Verifica CRL eseguita	
Firma Valida	