

NOMINA DEL RUP



COMMISSARIO DELEGATO

EMERGENZA ECCEZIONALI EVENTI METEO CHE HANNO INTERESSATO LA REGIONE
FRIULI VENEZIA GIULIA

A PARTIRE DA OTTOBRE 2018

Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n.558 del 15/11/2018

| | | |
|---------------------------|---|---|
| Codice Lavoro COMMESSA | D21-fvgs-0052 D21-fvgs-0055 D21-fvgs-2235 | D21-fvgs-2236 D21-fvgs-2237 D21-fvgs-2239 |
|---------------------------|---|---|

OGGETTO: **D21-fvgs-0052** - S.R. n°465 "della F.lla Lavardet e della Valle di San Canciano" dal km 33+200 al km 33+800 - Lavori urgenti per il ripristino funzionale della sede stradale
D21-fvgs-0055 - S.R. n°465 "della F.lla Lavardet e della Valle di San Canciano" al km 48+200 - Lavori urgenti per il ripristino funzionale della sede stradale
D21-fvgs-2235 - S.R. n°355 "della Val Degano" dal km 1+100 al km 39+786 - S.R. n°355 "della Val Degano" dal km 8+800 al km 8+900 - Lavori urgenti per il ripristino funzionale della sede stradale e mitigazione del rischio idrogeologico indicato dal PAI
D21-fvgs-2236 - S.R. n°355 "della Val Degano" dal km 1+100 al km 39+786 - S.S. n°52 "Carnica" al km 50+900 - Lavori urgenti per il ripristino funzionale della sede stradale e mitigazione del rischio idrogeologico indicato dal PAI
D21-fvgs-2237 - S.S. n°52 "Carnica" dal km 37+000 al km 41+000 e dal km 61+000 al km 64+137 - S.R. n°355 "della Val Degano" dal km 1+100 al km 39+786 - Lavori urgenti per il ripristino funzionale della sede stradale e mitigazione del rischio idrogeologico indicato dal PAI
D21-fvgs-2239 - S.S. n°52 "Carnica" dal km 19+518 al km 64+137 - Lavori urgenti per il ripristino funzionale della sede stradale

Il sottoscritto Direttore Generale

VISTO:

- la proposta del Direttore della Divisione Esercizio dd 23.03.2021;
- l'art. 31 del D.lgs 50/2016 s.m.i.;
- le linee guida ANAC attualmente in vigore;
- i poteri conferiti con atto notarile Rep. 218677/59248 dd 18.04.2019.

DISPONE

la nomina del RUP, per i lavori in oggetto, nella persona del **geom. Alessandra Biondin**.

Udine, lì 25.03.2021

IL DIRETTORE GENERALE
dott. ing. Sandro Didone

[Handwritten signature of Sandro Didone]
25/03/2021

Divisione competente:

Referente della pratica:

Riferimenti:

Divisione Esercizio

ing. Paolo Tassan-Zanin

Tel. 040.5604300 – e-mail segreteria.tecnico@fvgs.it

VERIFICA DOCUMENTO

| DATI DOCUMENTO INFORMATICO | |
|----------------------------|--|
| Data di verifica | 25/03/2021 |
| Nome | DISPOSITIVO DI NOMINA.PDF |
| Impronta | A0E2AAD222905703BF3D0C4541E96DE3038EFC3328340AD2B1030EF99D653C17 |
| Dimensione (Byte) | 668,123 |

| REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO | |
|-----------------------------|----------------------|
| Estremi prot. | GEN-PRINT-2021-814-P |
| Verso | Partenza |
| Data registrazione | 25/03/2021 |

PROPOSTA DI NOMINA DEL RUP



COMMISSARIO DELEGATO

**EMERGENZA ECCEZIONALI EVENTI METEO CHE HANNO INTERESSATO LA REGIONE
FRIULI VENEZIA GIULIA**

A PARTIRE DA OTTOBRE 2018

Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n.558 del 15/11/2018

Al Direttore Generale

| | | |
|-----------------------------------|--|--|
| Codice Lavoro COMMESSA | D21-fvgs-0052 D21-fvgs-0055 D21-fvgs-2235 | D21-fvgs-2236 D21-fvgs-2237 D21-fvgs-2239 |
|-----------------------------------|--|--|

OGGETTO: **D21-fvgs-0052** - S.R. n°465 "della F.lla Lavardet e della Valle di San Canciano" dal km 33+200 al km 33+800 - Lavori urgenti per il ripristino funzionale della sede stradale
D21-fvgs-0055 - S.R. n°465 "della F.lla Lavardet e della Valle di San Canciano" al km 48+200 - Lavori urgenti per il ripristino funzionale della sede stradale
D21-fvgs-2235 - S.R. n°355 "della Val Degano" dal km 1+100 al km 39+786 - S.R. n°355 "della Val Degano" dal km 8+800 al km 8+900 - Lavori urgenti per il ripristino funzionale della sede stradale e mitigazione del rischio idrogeologico indicato dal PAI
D21-fvgs-2236 - S.R. n°355 "della Val Degano" dal km 1+100 al km 39+786 - S.S. n°52 "Carnica" al km 50+900 - Lavori urgenti per il ripristino funzionale della sede stradale e mitigazione del rischio idrogeologico indicato dal PAI
D21-fvgs-2237 - S.S. n°52 "Carnica" dal km 37+000 al km 41+000 e dal km 61+000 al km 64+137 - S.R. n°355 "della Val Degano" dal km 1+100 al km 39+786 - Lavori urgenti per il ripristino funzionale della sede stradale e mitigazione del rischio idrogeologico indicato dal PAI
D21-fvgs-2239 - S.S. n°52 "Carnica" dal km 19+518 al km 64+137 - Lavori urgenti per il ripristino funzionale della sede stradale

Il sottoscritto Responsabile della Divisione Esercizio

Visti:

- l'art. 31 D.Lgs 50/2016;
- la linea guida n. 3 ANAC;
- i contenuti del Decreto dd. 12/03/2021 n. DCR/3/CD11/2021 nell'ambito del quale la società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. è stata individuata Soggetto Attuatore per gli interventi di propria competenza presenti nel Piano approvato dal Dipartimento della Protezione civile con nota prot. POST/8469 del 16.02.2021, come puntualmente elencati nell'Allegato sub. 1) del Decreto sopra citato;
- l'organizzazione e l'organigramma societario, nonché il provvedimento n. 12-2021.

RICHIAMATI i contenuti dell'atto notarile Rep. n. 9799 Racc. n. 6801 del 14.12.2020 (Reg.to a Udine il 21.12.2020)

Prot. GEN-PRINT-2021-814-P Data 25/03/2021

PROPOSTA DI NOMINA DEL RUP

al n. 22633 Serie IT) in relazione ai poteri conferiti al sottoscritto in qualità di Responsabile della Divisione Esercizio.

PROPONE

la nomina del RUP, per i lavori in oggetto, nella persona del **geom. Alessandra Biondin**.

Udine, lì 23.03.2021

IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE ESERCIZIO

ing. Paolo Tassan-Zanin

"Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS 82/2005 e s.m.i."

| | |
|---------------------------------|--|
| Divisione competente: | Divisione Esercizio |
| Referente della pratica: | ing. Paolo Tassan-Zanin |
| Riferimenti: | Tel. 040.5604300 – e-mail segreteria.tecnico@fvgs.it |

VERIFICA DOCUMENTO

| DATI DOCUMENTO INFORMATICO | |
|----------------------------|--|
| Data di verifica | 25/03/2021 |
| Nome | M 10.48 REV01 PROPOSTA NOMINA RUP_BIONDIN_REV.00-SIGNED.PDF |
| Impronta | 26D53B9BBD6D0D8B51A0316468A0A64AF2CD4DA91ABF0244AD42C56871ECEF21 |
| Dimensione (Byte) | 125,247 |

| REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO | |
|-----------------------------|----------------------|
| Estremi prot. | GEN-PRINT-2021-814-P |
| Verso | Partenza |
| Data registrazione | 25/03/2021 |

| FIRME DIGITALI | |
|----------------|---|
| Numero firme | 1 |

| FIRMA 1 | |
|--------------------------|--|
| Firmatario | Paolo Tassan-Zanin |
| Codice Fiscale | TINIT-TSSPLA77M31G888E |
| Codice Identificativo | SIG0000002655788 |
| Ente Certificatore | InfoCamere Qualified Electronic Signature CA |
| Organizzazione | |
| Stato | IT |
| Algoritmo | SHA-256 |
| Impronta della Firma | 1D D5 D2 43 9B 04 F7 C5 2F 3E 77 44 A9 A9 D7 11 B8 96 44 85 C8 EE 8F CB FB AF 87 5D B7 80 54 13 08 8B 2D 4B C2 31 BB 9E B2 FF E4 BE 9F 42 75 B0 3F A9 09 86 E4 D4 ED 5D EE 78 3B 1D 9D 16 53 B2 F4 43 1D 64 50 15 3A CC 1A 04 E2 B8 DB F7 F9 13 48 0C 82 19 F6 03 03 D9 69 0B BA 9A 51 89 EB C3 11 B4 04 12 3F C5 8C CF 90 33 7C 11 E2 01 60 04 30 8D 26 B8 A0 88 01 9A 71 15 51 E9 56 01 27 B9 D3 FD E8 3D 3B CF EE 56 97 57 1F E1 72 8D 8B 57 D1 24 1B 78 25 CD 72 EF 2A B5 E8 89 87 CC DC 22 0B DE FF B2 44 E7 C9 28 F0 AE 87 64 54 D2 4A F6 5C C6 AE F3 C2 C1 2E D5 19 F8 F8 D9 6E E8 FA 4E C7 84 9B 02 F9 2B 09 61 45 1F E3 E1 D3 83 3B 6B BD 2C 78 9D 02 B7 C6 0A 26 D8 E4 5A 9C 1A 0A AC DA 44 F4 9D 64 3C 8B D1 D9 D8 FA 72 DE 52 2D FC 80 3B CD A5 90 2F 3B B4 C9 BE 8A 75 2B 55 3F 8C |
| Data e ora della Firma | 23/03/2021 16:22:17 GMT |
| Validità del certificato | Dal 11/03/2021 16:52:52 GMT al 11/03/2024 00:00:00 GMT |

Certificato del Firmatario valido

Verifica CRL eseguita

Firma Valida

(1) Validazione fallita: According Decision 2011/130/UE and ETSI TS 102 778-3 v1.2.1, the signature dictionary shall contain a value of ETSI.CAdES.detached for the key SubFilter. (2) Mancato rispetto della normativa: Decisione 2011/130/UE della Commissione del 25 febbraio 2011: la firma potrebbe non essere accettata in Europa poiche' il formato della firma deve essere ETSI.CAdES.detached