

SOMMA URGENZA-VERBALE

Codice Lavoro	SU02-2023	CUP		CG	
---------------	-----------	-----	--	----	--

VERBALE DI SOMMA URGENZA

(art. 140 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.)

OGGETTO: SR552 "del Passo Rest"
Lavori di ripristino funzionale del piano viabile ed il potenziamento strutturale della scarpata e relative opere accessorie al km 34+400 lato dx, in località Pecol, in Comune di Tramonti di Sotto (PN).
Provincia di Pordenone.

L'anno 2023 (duemilaventitre), il giorno 03 (tre) del mese di Novembre, il sottoscritto p.to Filippo Ballarin - Responsabile del Centro di Manutenzione di Pordenone – Friuli Venezia Giulia Strade Spa, si è recato sul luoghi e ha constatato che i motivi dell'urgenza sono:

- a decorrere dal giorno 23/10/2023 si sono verificate intense precipitazioni piovose che sono culminate nelle giornate del 2-3 novembre 2023 e per le quali la Protezione Civile ha diramato l'allerta "rossa" in tutto il territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
- nel territorio montano del Pordenonese ed in particolare della Val Tramontina le precipitazioni piovose sono state particolarmente intense causando numerosi dissesti e frane;
- è stato riscontrato nelle prime ore della mattinata del 03.11.2023 circa alle ore 06:00, una profonda erosione della scarpata e il franamento di porzione della corsia destra della SR552 al km 34+400 circa lato dx, in località Pecol, nel Comune di Tramonti di Sotto (PN), verificatasi a causa della forte pressione dell'acqua proveniente da un sovrastante ruscello, convogliata in un attraversamento stradale; ha riscontrato altresì che il muro di spalla in corrispondenza dell'uscita dell'attraversamento, risulta parzialmente franato.
- il sito di intervento si colloca sul versante est del lago "di Redona" in località Pecol, Comune di Tramonti di Sotto (PN), lungo la viabilità regionale SR552 "del Passo Rest" al km 34+400 dx circa, che collega la Val Tramontina con la valle del Tagliamento a nord, unica arteria stradale di collegamento con il Pordenonese per gli abitati di Tramonti di Sotto, Tramonti di Mezzo e Tramonti di Sopra (PN).
- a seguito di quanto sopra, il sottoscritto Capo Centro congiuntamente al Responsabile Divisione Esercizio in data 03.11.2023 si recava sui luoghi, accompagnati dal Capo del 2° Nucleo e dal Sorvegliante di zona, riscontrando l'effettiva consistenza di quanto sopra segnalato.
- a tutela della salvaguardia della circolazione stradale, il sottoscritto Capo Centro dava immediate e precise indicazioni al Capo Nucleo e al Sorvegliante, competenti per tratta di:
 - istituire un senso unico alternato regolato da impianto semaforico, al fine di far transitare i veicoli sulla corsia sinistra, alleggerendo ed allontanandoli dalla zona del dissesto e dalla voragine creatasi sulla corsia destra.
- a fronte di quanto sopra si rende necessario ed urgente provvedere a dar corso ad opportune attività di ripristino e potenziamento strutturale del tombotto di attraversamento della SR 552, al fine di eliminare le cause stesse che hanno determinato il cedimento della scarpata e del sovrastante piano viabile.
- la necessità, senza alcun deferimento e nel più breve tempo possibile, visto la situazione di pericolo, del ripristino funzionale del corpo stradale e degli altri elementi componenti lo spazio stradale e della messa in sicurezza del piano viabile, al fine di garantire la pubblica incolumità riferita alla sicurezza delle persone nella circolazione stradale (finalità primaria di ordine sociale ed economica perseguita dallo Stato di cui agli artt. 1 e 14 del CdS), in relazione anche alla valenza della strada regionale di cui trattasi (arteria di primo livello – PRIT FVG);

SOMMA URGENZA-VERBALE

- valutata la tipologia del crollo e lo stato del corpo stradale, è necessario procedere senza indugio anche per limitare e contenere il peggioramento del fenomeno erosivo in essere, al fine di prevenire ulteriori gravi danni e oneri, oltre che responsabilità, ai beni in gestione di FVG Strade;

Le cause che hanno determinato sono attribuibili:

- alle intense precipitazioni piovose verificatesi a decorrere dal giorno 23/10/2023 che sono culminate nelle giornate del 2-3 novembre 2023 e per le quali la Protezione Civile ha diramato l'allerta "rossa" in tutto il territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
- alla forte pressione dell'acqua, proveniente da un torrente che raccoglie le acque meteoriche provenienti dai monti sovrastanti e viene convogliata in un attraversamento stradale interrato che è improvvisamente collassato nella parte finale (a valle) provocando il franamento del piano viabile e della scarpata;

CONSIDERATA l'estrema pericolosità dello stato dei luoghi in relazione a quanto descritto, ed allo scopo di ripristinare le condizioni di sicurezza e di pubblica incolumità per il traffico in transito lungo SR552 al km 34+400 circa, si rende necessario intervenire con Somma Urgenza per la esecuzione dei lavori atti a ristabilire la funzionalità dello stesso.

I lavori necessari per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità consistono in:

- a) consolidamento del sedime stradale per tutta la sezione in prossimità dell'attraversamento mediante iniezioni in cls;
- b) demolizione di parte del tombotto di attraversamento ammalorato, rifacimento dello stesso mediante posa di scatolare per il deflusso delle acque;
- c) opere di contenimento e ricostruzione della scarpata, ripristino piano viabile in conglomerato bituminoso e delle barriere di sicurezza;


per un importo presunto di Euro 150.000,00 e appartengono alla categoria OG3.

CONSIDERATO, quindi, che qualunque indugio all'esecuzione degli interventi sopra descritti diventa pericoloso comportando grave pregiudizio per la sicurezza del traffico e pericolo per la vita umana e che, pertanto, è richiesta l'immediata esecuzione dei lavori, il sottoscritto Responsabile del Centro di Manutenzione di Pordenone.

DICHIARA


che i "Lavori di ripristino funzionale del piano viabile ed il potenziamento strutturale della scarpata e relative opere accessorie lungo la SR552 al km 34+400 lato dx, in località Pecol nel Comune di Tramonti di Sotto (PN)", rivestono carattere di urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023.

IL CAPO CENTRO
p.to Filippo Ballarin



Visto: IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE ESERCIZIO

geom. Alessandra Biondin



Divisione competente: DIVISIONE ESERCIZIO – C.M. DI PORDENONE

Referente della pratica: p.to Filippo Ballarin

Riferimenti: Tel. 040.5604448 – e-mail filippo.ballarin@fvgs.it

VERIFICA DOCUMENTO

DATI DOCUMENTO INFORMATICO	
Data di verifica	06/11/2023
Nome	VERBALE SU02-2023.PDF
Impronta	E69A1B62AA0B685CBA8C0CD501F76175BB8DE56C05BE698546F587CD4350B38B
Dimensione (Byte)	120,504

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	
Estremi prot.	GEN-PRINT-2023-2459-P
Verso	Partenza
Data registrazione	06/11/2023