

centro di manutenzione di udine

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
Sede Legale: Scala dei Cappuccini, 1 - 34131 Trieste
Tel. +39 040 5604200 - Fax +39 040 5604281
fvgstrade@certregione.fvg.it - www.fvgstrade.it

Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento
Dell'unico socio Regione Autonoma FVG
Cod. Fisc. e p. I.V.A. 01133800324 - Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v.
Reg. Imp. di TS n. 01133800324 - REA 127257

**Documento trasmesso esclusivamente
via posta elettronica o telefax**

Alla Prefettura di Udine
Alla Questura di Udine
Al Compartimento Polizia Stradale del Friuli Venezia Giulia
Alla Sezione Polizia Stradale di Udine
Al Comando Regionale Guardia di Finanza del Friuli Venezia G
Al Comando Provinciale Guardia di Finanza di Udine
Al Comando Provinciale Carabinieri di Udine
Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Udine
Alla Croce Rossa Italiana di Udine
Al SORES FVG Sala Operativa
Al SOGIT
All' Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale
Alla Direzione Regionale Viabilità e Trasporti
Alla Direzione Regionale della Protezione Civile
All' ANSA – Agenzia di Stampa
Alla RAI del Friuli Venezia Giulia
Al CCISS
All' ANAS S.p.A. – Compartimento di Trieste
A Trenitalia S.p.A.
A Autovie Venete S.p.A.
A Autostrade per l'Italia S.p.A. Udine
Alla SAF – Autoservizi FVG – Udine
Al Comune di Udine
Al Centro di Manutenzione di Udine
Alla Segreteria Direttore Generale
A Ufficio Trasporti Eccezionali
A Ufficio Licenze e Concessioni
Al Sorvegliante Sig. Colomba Maurizio

**OGGETTO: S.S. 13 "Pontebbana" - "in gestione alla Società F.V.G. Strade S.p.A. - Tronco: S.Caterina-Carnia
Tangenziale Ovest di Udine carreggiata Sud dal Km. 127+200. Rampa di uscita direzione**

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformità alle regole tecniche del CAD.

Pordenone.

Manutenzione ordinaria – chiusura rampa di uscita in direzione Pordenone per verifiche di legge sulle barriere integrate fonoassorbenti lungo la SS 13 “Tangenziale ovest” nel comune di Udine.

Per opportuna conoscenza e norma, si trasmette l’Ordinanza N° 001 / 2021 di pari data della presente.

IL RESPONSABILE DIVISIONE ESERCIZIO

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.

ing. Paolo Tassan-Zanin

“Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS 82/2005 e s.m.i.”

Unità organizzativa competente:

Responsabile dell'unità:

Referente della pratica:

Riferimenti:

Centro di Manutenzione di Udine

geom. Alessandra Biondin

ing. Marco De Nipoti

tel: 040 5604334, e-mail: marco.denipoti@fvgs.it

SISTEMI DI
GESTIONE CERTIFICATI



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

FVGS

ORDINANZA N° 001/2021

OGGETTO: S.S. 13 "Pontebbana" - "in gestione alla Società F.V.G. Strade S.p.A. - Tronco: S.Caterina-Carnia Tangenziale Ovest di Udine carreggiata Sud dal Km. 127+200. Rampa di uscita direzione Pordenone. Manutenzione ordinaria – chiusura rampa di uscita in direzione Pordenone per verifiche di legge sulle barriere integrate fonoassorbenti lungo la SS 13 "Tangenziale ovest" nel comune di Udine.

IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE ESERCIZIO

VISTO il D.L. 01.04.2004 n°111 con cui sono state individuate e trasferite alla Regione Friuli Venezia Giulia funzioni in materia di viabilità e trasporti ivi compresa la gestione di parte della rete stradale di competenze ANAS S.p.A.;

VISTA la L.R. 20.08.2007 n°23 che regola l'istituzione di una apposita Società per la gestione delle suddette strade;

VISTA la L.R. 32/2017 con cui vengono conferite a Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. le funzioni e le attività in materia di viabilità compresa la gestione della rete stradale di competenza delle ex S.P.;

VISTI gli artt. 5,6 e 37 del D. L.vo 30.04.1992 n°285 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.1992 n°495, e successive modifiche ed integrazioni;

PREMESSO:

- che con nota prot. n° 0000544 del 08.01.2021, la Società Autostrade S.p.A. Direzione 9° tronco – Udine, al fine di poter eseguire le verifiche di legge sulle barriere integrate fonoassorbenti, ha chiesto l'emissione di ordinanza per chiusura della rampa di uscita dalla carreggiata Sud al km 127+200, in direzione Pordenone, lungo la S.S. n. 13 "Pontebbana", in gestione alla Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.- Tronco: S.Caterina – Carnia, "Tangenziale Ovest di Udine", dal giorno 18.01.2021 al giorno 31.01.2021, nella fascia oraria notturna dalle ore 21:00 alle ore 06:00;
- Che sarà necessaria la deviazione della circolazione con il seguente itinerario:
proseguimento lungo S.S. n.13 (Tangenziale Ovest di Udine) e S.S. n. 676 (Tangenziale Sud di Udine) - rampa di uscita in direzione Udine, S.S. n.13 (Pontebbana) in direzione di Udine, rampa di immissione in S.S. n.13 (Tangenziale ovest di Udine) direzione Tarvisio, prosecuzione lungo S.S. n.13 (Tangenziale Ovest di Udine) uscita in direzione Pordenone-Venezia.

CONSIDERATO che ai fini di garantire la sicurezza della circolazione stradale quanto sopra viene segnalato al Responsabile sottoscritto, da parte del Capo Centro di Manutenzione di Udine;

ORDINA

1. la chiusura della rampa di uscita dalla carreggiata Sud al km 127+200, in direzione Pordenone, lungo la S.S. n. 13 "Pontebbana", in gestione alla Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.- Tronco: S. Caterina – Carnia, "Tangenziale Ovest di Udine", dal giorno 18.01.2021 al giorno 31.01.2021, nella fascia oraria notturna dalle ore 21:00 alle ore 06:00;
2. l'istituzione di deviazione della circolazione stradale con il seguente itinerario:
proseguimento lungo S.S. n.13 (Tangenziale Ovest di Udine) e S.S. n. 676 (Tangenziale Sud di Udine) - rampa di uscita in direzione Udine, S.S. n.13 (Pontebbana) in direzione di Udine, rampa di immissione in S.S. n.13 (Tangenziale ovest di Udine) direzione Tarvisio, prosecuzione lungo S.S. n.13 (Tangenziale Ovest di Udine) uscita in direzione Pordenone-Venezia.

DISPONE

È fatto obbligo alla società Autostrade S.p.A, di regolamentare il traffico con proprio personale nella eventualità del passaggio di mezzi di soccorso o in condizioni di particolare intensità di traffico.

Tali limitazioni verranno segnalate dalla necessaria segnaletica di obbligo e di prescrizione, comprendente i

SISTEMI DI
GESTIONE CERTIFICATI



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

FVGS

prescritti dispositivi luminosi per evidenziare il cantiere nelle ore notturne, secondo le norme previste dal Codice della Strada D.L. 30/04/1992, N° 285 e relativo Regolamento di attuazione D.P.R. 16/12/1992, n° 495, installata e mantenuta in perfetta efficienza, in particolare nelle ore notturne, dall'esecutore dei lavori.

Sulla "tabella lavori", di cui alla fig. II 382 art. 30 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Strada, nel campo "Tel." dovrà essere inserito il numero di telefono 328 8059736 cui, il referente delle lavorazioni ing. Alessandro Rasini, risponda 24 ore su 24.

Si rammenta che la responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle opere o delle attività connesse alle varie fasi temporali previste nella esecuzione è a carico della Società Autostrade per l'Italia S.p.A. restando Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 241/90 si precisa che, avverso il presente atto, in applicazione della Legge 1034/71 e successive modificazioni, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla data della presente, al TAR del Friuli Venezia Giulia. Entro lo stesso termine può essere proposto ricorso al Ministero dei LL.PP. con le formalità previste dall'art. 74 DPR 495/92 e s.m.i. - Regolamento di esecuzione del C.d.S. - in relazione alla natura della segnaletica stradale disposta.

IL RESPONSABILE DIVISIONE ESERCIZIO

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.

ing. Paolo Tassan-Zanin

"Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS 82/2005 e s.m.i."

SISTEMI DI
GESTIONE CERTIFICATI



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

FVGS