

centro di manutenzione di udine

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
Sede Legale: Scala dei Cappuccini, 1 - 34131 Trieste
Tel. +39 040 5604200 - Fax +39 040 5604281
fvgsttrade@certregione.fvg.it - www.fvgstrade.it

Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento
Dell'unico socio Regione Autonoma FVG
Cod. Fisc. e p. I.V.A. 01133800324 - Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v.
Reg. Imp. di TS n. 01133800324 - REA 127257

**Documento trasmesso esclusivamente
via posta elettronica certificata**

Alla Prefettura di Udine
Alla Questura di Udine
Al Compartimento Polizia Stradale del Friuli Venezia Giulia
Alla Sezione Polizia Stradale di Udine
Al Comando Regionale Guardia di Finanza del Friuli Venezia Giulia
Al Comando Provinciale Guardia di Finanza di Udine
Al Comando Provinciale Carabinieri di Udine
Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Udine
Alla Croce Rossa Italiana di Udine
Al SORES FVG Sala Operativa
Al SOGIT
All' Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale
Alla Direzione Regionale Viabilità e Trasporti
Alla Direzione Regionale della Protezione Civile
All' ANSA – Agenzia di Stampa
Alla RAI del Friuli Venezia Giulia
Al CCISS
All' ANAS S.p.A. – Compartimento di Trieste
A Trenitalia S.p.A.
A Autovie Venete S.p.A.
A Autostrade per l'Italia S.p.A.
Alla SAF – Autoservizi FVG - Udine
Al Comune di Tavagnacco
Al Comune di Reana del Rojale
Al Centro di Manutenzione di Udine
Alla Segreteria Direttore Generale
A Ufficio Trasporti Eccezionali
A Ufficio Licenze e Concessioni
Al Sorvegliante Maurizio Colomba
Alla Vittorio Investimenti s.r.l.
Al Direttore Lavori geom. Alberto Patat

OGGETTO: S.S. 13 "Pontebbana" - "in gestione alla Società F.V.G. Strade S.p.A"

Lavori di realizzazione di una rotatoria al km 136+600.

Istituzione di STOP e chiusura rampe di immissione in Tangenziale ovest di Udine con deviazione di itinerario.

Per opportuna conoscenza e norma, si trasmette l'Ordinanza N° 016 / 2021 di pari data della presente.

IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE ESERCIZIO

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.

ing. Paolo Tassan-Zanin

"Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS 82/2005 e s.m.i."

Unità organizzativa competente:

Responsabile dell'unità:

Referente della pratica:

Riferimenti:

Centro di Manutenzione di Udine

geom. Alessandra Biondin

geom. Marco De Nipoti

tel: 040 5604218, e-mail: marco.denipoti@fvgs.it

SISTEMI DI
GESTIONE CERTIFICATI



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

FVGS

ORDINANZA N° 016/2021

OGGETTO: S.S. 13 "Pontebbana" - "in gestione alla Società F.V.G. Strade S.p.A".

Lavori di realizzazione di una rotatoria al km 136+600.

Istituzione di STOP e chiusura rampe di immissione in Tangenziale ovest di Udine con deviazione di itinerario.

IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE ESERCIZIO

VISTO il D.L. 01.04.2004 n°111 con cui sono state individuate e trasferite alla Regione Friuli Venezia Giulia funzioni in materia di viabilità e trasporti ivi compresa la gestione di parte della rete stradale di competenze ANAS S.p.A.;

VISTA la L.R. 20.08.2007 n°23 che regola l'istituzione di una apposita Società per la gestione delle suddette strade;

VISTA la L.R. 32/2017 con cui vengono conferite a Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. le funzioni e le attività in materia di viabilità compresa la gestione della rete stradale di competenza delle ex S.P.;

VISTI gli artt. 5,6 e 37 del D. L.vo 30.04.1992 n°285 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.1992 n°495, e successive modifiche ed integrazioni;

PREMESSO

- che con nota prot. n° 0003278 del 27.01.2021 la società Vittorio Investimenti S.r.l., al fine di eseguire l'intervento di cui all'oggetto, ha chiesto l'emissione di regolare ordinanza dal giorno 08 febbraio al giorno 10 marzo 2021;
- che per eseguire l'intervento sopra descritto si rende necessario:
 - A. istituire uno STOP per i mezzi provenienti da Povoletto, in uscita dalla SR UD 104 bis "Circonvallazione est" e diretti a Udine, in corrispondenza della confluenza;
 - B. la chiusura della rampa di immissione in tangenziale ovest di Udine, direzione Venezia, per i mezzi provenienti da Povoletto o Udine;
 - C. la chiusura del ramo di SS13 "Pontebbana" che si immette sulla SS13 al km 136+600 in direzione Udine;
 - D. eliminare lo STOP sulla rampa che, dalla SR UD 51 "dei Colli", si immette in tangenziale ovest di Udine direzione Venezia.

CONSIDERATO che ai fini di garantire la sicurezza della circolazione stradale, quanto sopra viene segnalato al Responsabile sottoscritto, da parte del Capo Centro di Udine.

ORDINA

dalle ore 09:00 del giorno 08 febbraio alle ore 18:00 del giorno 10 marzo 2021:

- A. l'istituzione di uno STOP per i mezzi provenienti da Povoletto, in uscita dalla SR UD 104 bis "Circonvallazione est" e diretti a Udine, in corrispondenza della confluenza, **come da planimetria allegata**;
- B. la chiusura della rampa di immissione in tangenziale ovest di Udine, direzione Venezia, per i mezzi provenienti da Povoletto o Udine, con deviazioni su percorso alternativo in loco, **come da planimetria allegata**;
- C. la chiusura del ramo di SS13 "Pontebbana" che si immette sulla SS13 al km 136+600 in direzione Udine, con deviazioni su percorso alternativo in loco, **come da planimetria allegata**;
- D. l'eliminazione dello STOP sulla rampa che, dalla SR UD 51 "dei Colli", si immette in tangenziale ovest di Udine direzione Venezia.

DISPONE

È fatto obbligo alla Società Vittorio Investimenti s.r.l., di regolamentare il traffico con proprio personale nella eventualità del passaggio di mezzi di soccorso o in condizioni di particolare intensità di traffico.

Tali limitazioni verranno segnalate dalla necessaria segnaletica di obbligo e di prescrizione, comprendente i prescritti dispositivi luminosi per evidenziare il cantiere nelle ore notturne, secondo le norme previste dal Codice della Strada D.L. 30/04/1992, N°

SISTEMI DI
GESTIONE CERTIFICATI



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

FVGS

285 e relativo Regolamento di attuazione D.P.R. 16/12/1992, n° 495, installata e mantenuta in perfetta efficienza, in particolare nelle ore notturne, dall'esecutore dei lavori.

Sulla “*tabella lavori*”, di cui alla fig. II 382 art. 30 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Strada, nel campo “*Tel.*” dovrà esser inserito il numero di telefono 3479000266 cui, il Responsabile di cantiere Ing. Luca Cesca, risponda 24 ore su 24.

Si rammenta che la responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle opere o delle attività connesse alle varie fasi temporali previste nella esecuzione è a carico della Società Vittorio Investimenti S.r.l. restando Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 241/90 si precisa che, avverso il presente atto, in applicazione della Legge 1034/71 e successive modificazioni, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla data della presente, al TAR del Friuli Venezia Giulia. Entro lo stesso termine può essere proposto ricorso al Ministero dei LL.PP. con le formalità previste dall'art. 74 DPR 495/92 e s.m.i. - Regolamento di esecuzione del C.d.S. - in relazione alla natura della segnaletica stradale disposta.

IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE ESERCIZIO

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.

ing. Paolo Tassan-Zanin

“Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS 82/2005 e s.m.i.”

SISTEMI DI
GESTIONE CERTIFICATI

CQY
CERTIQUALITY

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

FVGS