

### centro di manutenzione di udine

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. Sede Legale: Scala dei Cappuccini, 1 - 34131 Trieste Tel. +39 040 5604200 - Fax +39 040 5604281 fvgstrade@certregione.fvg.it- www.fvgstrade.it

Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento Dell'unico socio Regione Autonoma FVG Cod. Fisc. e p. I.V.A. 01133800324 - Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v. Reg. Imp. di TS n . 01133800324 - REA 127257

### Documento trasmesso esclusivamente via pec

Alla Prefettura di Udine

Alla Questura di Udine

Al Compartimento Polizia Stradale del Friuli Venezia Giulia

Alla Sezione Polizia Stradale di Udine

Al Comando Regionale Guardia di Finanza del Friuli Venezia Giulia

Al Comando Provinciale Guardia di Finanza di Udine
Al Comando Provinciale Carabinieri di Udine
Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Udine

Alla Croce Rossa Italiana di Udine Al SORES FVG Sala Operativa

Al SOGIT

All' Ufficio esercizio strade regionali ambito territoriale di Udine

All' A.S.U.F.C.. "Azienda Sanitaria Friuli Centrale"

Alla Direzione Regionale Infrastrutture e Territorio

Alla Direzione Regionale della Protezione Civile

All' ANSA – Agenzia di Stampa Alla RAI del Friuli Venezia Giulia

Al CCISS

All' ANAS S.p.A. – Trieste A Trenitalia S.p.A.

Alla SAF – Autoservizi FVG – Udine

Alla Arriva S.p.a.

Al Comune di Forni di Sopra
Al Comune di Lorenzago di Cadore
Alla Segreteria Direttore Generale
A Ufficio Trasporti Eccezionali

All' Ufficio Relazioni con il Pubblico FVG Strade

Al Catasto Strade

renzo.fabris@fvgs.it Al Sorvegliante sig. Renzo Fabris

Nagostinis.srl@pec.it Alla Nagostinis S.r.l.

### OGGETTO: S.S

# S.S. n°52 "Carnica" - dal km 59+900 al km 63+200;

"Lavori urgenti per il ripristino funzionale della sede stradale e mitigazione del rischio idrologico indicato dal PAI con la seguente descrizione: Ripristino opere necessarie alla raccolta ed eliminazione delle acque meteoriche dalla sede stradale, demolizione, fornitura e ripristino di barriere di sicurezza stradali sia su terra che su cordolo," lungo la S.S. 52 "Carnica" dal km 19+518 al km 64+137.

Cod. Lav. D21-fvgs-2239.

Restringimento della careggiata mediante istituzione di senso unico alternato della circolazione regolato da movieri e/o impianto semaforico in tratti saltuari e non contemporanei.

Trasmissione ordinanza.



Per opportuna conoscenza e norma, si trasmette l'Ordinanza N° 068/2023 di pari data della presente.

# IL RESPONSABILE DIVISIONE ESERCIZIO

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. geom. Alessandra Biondin "Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS 82/2005 e s.m.i."

UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE: RESPONSABILE DELL'UNITA': RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA: Centro di Manutenzione di Udine geom. Alessio Vidoni geom. Roberto Palamin tel: 040 5604345, e-mail: roberto.palamin@fvgs.it



## ORDINANZA N° 068/2023

## OGGETTO: S.S. n°52 "Carnica" – dal km 59+900 al km 63+200;

"Lavori urgenti per il ripristino funzionale della sede stradale e mitigazione del rischio idrologico indicato dal PAI con la seguente descrizione: Ripristino opere necessarie alla raccolta ed eliminazione delle acque meteoriche dalla sede stradale, demolizione, fornitura e ripristino di barriere di sicurezza stradali sia su terra che su cordolo," lungo la S.S. 52 "Carnica" dal km 19+518 al km 64+137.

Cod. Lav. D21-fvgs-2239.

Restringimento della careggiata mediante istituzione di senso unico alternato della circolazione regolato da movieri e/o impianto semaforico in tratti saltuari e non contemporanei.

## IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE ESERCIZIO

**VISTO** il D.L. 01.04.2004 n°111 con cui sono state individuate e trasferite alla Regione Friuli Venezia Giulia funzioni in materia di viabilità e trasporti ivi compresa la gestione di parte della rete stradale di competenze ANAS S.p.A.; **VISTA** la L.R. 20.08.2007 n°23 che regolamenta l'istituzione di una apposita Società per la gestione delle suddette strade:

VISTI gli artt. 5,6 e 37 del D. L.vo 30.04.1992 n°285 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.1992 n°495, e successive modifiche ed integrazioni;

### **PREMESSO**

- che con propria nota del 27/03/2023 è pervenuta da parte della ditta NAGOSTINIS S.r.l. con sede in Piazza Venezia n. 21-33029 a Villa Santina (UD), la richiesta di emissione di un'ordinanza per restringimento di careggiata mediante l'istituzione di un senso unico alternato regolato da movieri e/o impianto semaforico, in tratti saltuari tra il km 59+900 ed il 63+200 per il periodo compreso a partire dalla data odierna fino al completamento dei lavori, dal lunedì a domenica, festivi infrasettimanali compresi, dalle ore 0.00 alle ore 24.00.
- che per eseguire l'intervento sopra descritto si rende necessario istituire un restringimento di carreggiata con senso unico alternato regolato da movieri e/o impianto semaforico nei tratti stradali collocati lungo la strada indicata in oggetto, in tratti saltuari e non contemporanei, con la posa di tutta la segnaletica prevista.

**CONSIDERATO** che quanto sopra viene segnalato al Responsabile sottoscritto, da parte del Capo Centro di Manutenzione di Udine.

## **ORDINA**

che a decorrere dalla data odierna fino al completamento dei lavori, lungo la S.S. n°52 "Carnica" dal km 59+9000 al km 63+200 in tratti saltuari dal lunedì a domenica, festivi infrasettimanali compresi dalle ore 0.00 alle ore 24.00, un restringimento di carreggiata con senso unico alternato regolato da movieri e/o impianto semaforico, con una prima limitazione di velocità a 50 km/h e una successiva a 30 km/h nonché il divieto di sorpasso per tutti i veicoli in entrambi i sensi di marcia:

## DISPONE

- che l'impresa Nagostinis S.r.l., esecutrice dei lavori in oggetto, provveda a posizionare tutta la segnaletica stradale conformemente a quanto indicato dall'art. 21 del D.Lgs. 30.4.1992, n. 285 e relativo Regolamento di



esecuzione (DPR 16.12.1992, n. 495), nonché l'apposizione della segnaletica stradale verticale temporanea di pericolo ed indicazione conformemente a quanto indicato nelle tavole grafiche n. 65 "Lavori sulla careggiata con transito a senso unico alternato regolato da movieri" e n. 66 "Lavori sulla carreggiata con transito a senso unico alternato regolato da impianto semaforico" del Decreto del 10/07/2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di oscurare eventuale segnaletica in contrasto e di attuare un adeguato servizio di controllo affinché sia sempre efficiente e funzionante e ad effettuare manualmente il pilotaggio del traffico in eventuali condizioni di emergenza (transito di mezzi di soccorso, forza pubblica, ecc.);

- che sulla "tabella lavori", di cui alla figura II 382 art. 30 del Regolamento per l'esecuzione del C.d.S., nel campo "tel." venga inserito il numero telefonico del responsabile dell'impresa sig. Nagostinis Mario della ditta Nagostinis S.r.l. +39 329 2352000 reperibile per tutta la durata dei lavori.

Si rammenta che la responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle opere o delle attività connesse alle varie fasi temporali previste nella esecuzione è a carico dell'impresa Nagostinis S.r.l. con sede in Piazza Venezia, 21 – 33029 Villa Santina (UD), restando Friuli Venezia Giulia S.p.A. ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 241/90 si precisa che, avverso il presente atto, in applicazione della Legge 1034/71 e successive modificazioni, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla data della presente, al TAR del Friuli Venezia Giulia. Entro lo stesso termine può essere proposto ricorso al Ministero dei LL.PP. con le formalità previste dall'art. 74 DPR 495/92 e s.m.i. - Regolamento di esecuzione del C.d.S. - in relazione alla natura della segnaletica stradale disposta.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

## IL RESPONSABILE DIVISIONE ESERCIZIO

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. geom. Alessandra Biondin "Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS 82/2005 e s.m.i."

