

centro di manutenzione di udine

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
Sede Legale: Scala dei Cappuccini, 1 - 34131 Trieste
Tel. +39 040 5604200 - Fax +39 040 5604281
fvgstrade@certregione.fvgs.it - www.fvgstrade.it

Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento
Dell'unico socio Regione Autonoma FVG
Cod. Fisc. e p. I.V.A. 01133800324 - Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v.
Reg. Imp. di TS n. 01133800324 - REA 127257

**Documento trasmesso esclusivamente
via PEC o posta elettronica ordinaria**

Alla	Prefettura di Udine
Alla	Questura di Udine
Al	Compartimento Polizia Stradale del Friuli Venezia Giulia
Alla	Sezione Polizia Stradale di Udine
Al	Comando Regionale Guardia di Finanza del Friuli Venezia Giulia
Al	Comando Provinciale Guardia di Finanza di Udine
Al	Comando Provinciale Carabinieri di Udine
Al	Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Udine
Alla	Croce Rossa Italiana di Udine
Alla	SOGIT
Al	SORES FVS Sala Operativa
All'	Ufficio esercizio strade regionali ambito territoriale di Udine
All'	A.S.U.F. "Azienda Sanitaria Friuli Centrale"
Alla	Direzione Regionale Infrastrutture e Territorio
Alla	Direzione Regionale della Protezione Civile
All'	ANSA – Agenzia di Stampa
Alla	RAI del Friuli Venezia Giulia
Alla	CCISS
Al	Servizio Regionale Soccorso Alpino e Speleologico FVG
Alla	SAF – Autoservizi FVG – Udine
Alla	Arriva S.p.A.
Alla	Soc. autostradale "Autovie Venete SpA" – Palmanova (UD)
Alla	Soc. "Autostrade per l'Italia SpA" Tavagnacco (UD)
Al	Comune di Forni di Sotto
Al	Comune di Forni di Sopra
All'	A.N.A.S. S.p.A. Trieste
Alla	Segreteria Direttore Generale
All'	Ufficio trasporti eccezionali
All'	Ufficio Catasto Strade
Al	Sorvegliante del Centro squadra di Ampezzo
Alla	BB SERVICE S.r.l.

OGGETTO: S.S. n°52 "Carnica" dal km. 40+050 al km. 40+150.

Lavori di manutenzione ordinaria ricorrente e servizio di pronto intervento: lavori di messa in sicurezza del versante, disaggiando gli elementi lapidei instabili sul versante e rimuovendo il materiale sciolto dalla sede viaria, ripristinando di fatto la sicurezza del versante e dell'arteria stradale, in Comune di Forni di Sotto.

Restringimento della carreggiata mediante istituzione di senso unico alternato della circolazione regolato da impianto semaforico.

Trasmissione ordinanza.

Per opportuna conoscenza e norma, si trasmette l'Ordinanza N° 187/2023 di pari data della presente.

IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE ESERCIZIO

geom. Alessandra BIONDIN

"Digitalmente sottoscritto ai sensi del DLGS. 82/2005 s.m.i."

UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE:
RESPONSABILE DELL'UNITÀ:
RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA:

Centro di Manutenzione di Udine
geom. Alessio Vidoni
geom. Roberto Palamin, tel.: 040 5604300, e-mail: roberto.palamin@fvgs.it

ORDINANZA N° 187/2023

OGGETTO: S.S. n°52 "Carnica" dal km. 40+050 al km. 40+150.

Lavori di manutenzione ordinaria ricorrente e servizio di pronto intervento: lavori di messa in sicurezza del versante, disaggiando gli elementi lapidei instabili sul versante e rimuovendo il materiale sciolto dalla sede viaria, ripristinando di fatto la sicurezza del versante e dell'arteria stradale, in Comune di Forni di Sotto.

Restringimento della carreggiata mediante istituzione di senso unico alternato della circolazione regolato da impianto semaforico.

IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE ESERCIZIO

VISTO il D.L. 01/04/2004 n. 111 con cui sono state individuate e trasferite alla Regione Friuli Venezia Giulia funzioni in materia di viabilità e trasporti ivi compresa la gestione di parte della rete stradale di competenze ANAS S.p.A.;

VISTA la L.R. 20.08.2007 n° 23 che regola l'istituzione di una apposita Società per la gestione delle suddette strade;

VISTO gli artt. 5, 6 e 37 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.1992 N. 495, e s.m.i.;

PREMESSO:

- che a seguito di comunicazione da parte del Sorvegliante di tronco della necessità di interdire immediatamente il traffico veicolare e pedonale al fine di preservare l'incolumità pubblica a causa di uno smottamento di roccia e terra distaccatosi durante le prime ore del mattino del 29.08.2023 dalla parete rocciosa a monte della suddetta strada regionale S.S.n°52 "Carnica" in corrispondenza del km 40+100, l'Impresa BB Service S.r.l., al fine di realizzare i lavori di messa in sicurezza del versante, disaggiando gli elementi lapidei instabili sul versante e per rimuovere il materiale sciolto dalla sede viaria, ripristinando di fatto la sicurezza del versante e dell'arteria stradale, ha chiesto l'emissione di ordinanza per restringimento di carreggiata mediante l'istituzione di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico dalla data odierna fino a fine lavori;
- che per eseguire l'intervento sopra descritto si rende necessario istituire un restringimento di carreggiata con senso unico alternato regolato da impianto semaforico nel tratto stradale indicato in oggetto con la posa di tutta la segnaletica prevista.

CONSIDERATO che quanto sopra viene segnalato al Responsabile sottoscritto da parte del Capo del Centro di Manutenzione di Udine.

ORDINA

- l'istituzione lungo la S.S. n° 52 "Carnica" dal km. 40+050 al km. 40+150 di un restringimento di carreggiata con senso unico alternato regolato con impianto semaforico dalla data odierna alla fine dei lavori, sabati domeniche e festivi infrasettimanali inclusi;
- che contempli tutta la segnaletica luminosa necessaria, una prima limitazione di velocità a 50 km/h e una seconda a 30 km/h, nonché il divieto di sorpasso per tutti gli autoveicoli in entrambi i sensi di marcia ed il posizionamento di tutta la segnaletica di pericolo e restringimento.

DISPONE

che l'impresa BB Service S.r.l. esecutrice dei lavori in oggetto provveda a posizionare tutta la segnaletica stradale conformemente a quanto indicato dall'art. 21 del D.Lgs. 30.4.1992, n.285 e relativo Regolamento di esecuzione (DPR 16.12.1992, n. 495), nonché l'apposizione della segnaletica stradale verticale temporanea di pericolo ed indicazione conformemente a quanto indicato nelle tavole grafiche n. 66 "Lavori sulla carreggiata con transito a senso unico alternato regolato da impianto semaforico del Decreto del 10/07/2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di oscurare eventuale segnaletica in contrasto e di attuare un adeguato servizio di controllo affinché sia sempre efficiente e funzionante e ad effettuare manualmente il pilotaggio del traffico in eventuali condizioni di emergenza (transito di mezzi di soccorso, forza pubblica, ecc.);

che sulla "tabella lavori", di cui alla figura II 382 art. 30 del Regolamento per l'esecuzione del C.d.S., nel campo "tel." venga inserito il numero telefonico del responsabile dell'impresa geom. Stefano Micelli della ditta BB Service S.r.l. **+39 329 6166029** reperibile per tutta la durata dei lavori.

Si rammenta che la responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle opere o delle attività connesse alle varie fasi temporali previste nella esecuzione è a carico dell'impresa BB SERVICE S.r.l. con sede a Tolmezzo in via Selet, 5 restando Friuli Venezia Giulia S.p.A. ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 241/90 si precisa che, avverso il presente atto, in applicazione della Legge 1034/71 e successive modificazioni, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla data della presente, al TAR del Friuli Venezia Giulia. Entro lo stesso termine può essere proposto ricorso al Ministero dei LL.PP. con le formalità previste dall'art. 74 DPR 495/92 e s.m.i. - Regolamento di esecuzione del C.d.S. - in relazione alla natura della segnaletica stradale disposta.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE ESERCIZIO

geom. Alessandra BIONDIN

"Digitalmente sottoscritto ai sensi del DLGS. 82/2005 s.m.i."