VERBALE DI SOMMA URGENZA

Codice Lavoro	SUT _02.2018	CUP		CIG	

VERBALE DI SOMMA URGENZA

(Art. 163 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.)

OGGETTO: S.R. UD 23 della Val d'Incaroio in Comune di Arta Terme e in Comune di Paularo "in gestione alla Società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A."

Premesso:
che, il giorno 07 novembre 2018, si è provveduto a fare un sopralluogo al km 6+000 della S.R.UD 23 della Val d'Incaroio ed è stato riscontrata la presenza di materiale instabile sul versante sovrastante la sede stradale;

TUTTO CIO' PREMESSO

il sottoscritto geom. Paolo Vidoni - Responsabile del Centro di Manutenzione di Udine zona Carnia - Val canale Canal del Ferro - ha constatato che i motivi della somma urgenza sono:
la possibilità di caduta in strada di tutto il materiale presente (piante, ceppaie, massi ecc.) e conseguente grave pericolo per gli utenti

Le cause che hanno determinato tale situazione sono attribuibili agli eventi atmosferici eccezionali delle giornate del 27 – 29 ottobre 2018

CONSIDERATA l'estrema pericolosità dello stato dei luoghi in relazione a quanto descritto ed allo scopo di ripristinare le condizioni di sicurezza per il traffico in transito lungo la SRUD 23 della Val d'Incaroio si rende necessario intervenire con un primo intervento in Somma Urgenza per la rimozione sul versante di tutto il materiale presente in condizioni di equilibrio precario e con la riprofilatura dello stesso;

I lavori necessari per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità consistono in:

a) Rimozione delle piante schiantate e/o pericolanti presenti sul pendio sopra il muro esistente;
b) Disgaggio ed allontanamento di tutti i massi ed il materiale instabile presente;
c) Riprofilatura del versante.

per un importo presunto di € 65.000,00 (diconsi sessantacinquemila/00) comprensivo degli oneri per la sicurezza, e delle somme a disposizione dell'Amministrazione, al netto degli oneri IVA, appartengono alla categoria *OS 13 opere di ingegneria naturalistica.*

CONSIDERATO, quindi, che qualunque indugio all'esecuzione degli interventi sopra descritti diventa pericoloso comportando grave pregiudizio per la sicurezza del traffico e pericolo per la vita umana e che, pertanto, è richiesta l'immediata esecuzione dei lavori, il sottoscritto Responsabile del Centro di Manutenzione di Udine Zona Carnia – Val Canale Canal del Ferro

D I C H I A R A

che i lavori di cui sopra rivestono carattere di Somma Urgenza, per cui viene redatto il presente verbale ai sensi e per gli effetti dell'art. 163 del d.lgs. 50/2016 e dell'art. 92 del regolamento di attuazione della Legge Regionale

VERBALE DI SOMMA URGENZA

n. 14/2002 in materia di lavori pubblici – DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 giugno 2003/Pres.

IL Responsabile del centro di manutenzione
Udine Zona Carnia – Val canale Canal del ferro
(geom. Paolo Vidoni)

Visto: IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE ESERCIZIO

(dott. ing. Daniele FABBRO)

PROTOCOLLO

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
scala dei Cappuccini 1 34131 Trieste
Tel. +39 040 5604200
Fax +39 040 5604281
www.fvgstrade.it

Società soggetta alla attività
di direzione e coordinamento
Dell'unico socio Regione Autonoma FVG
Cod. Fisc. e p. I.V.A. 01133800324
Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v.
Reg. Imp. di TS n . 01133800324 - REA 127257

Ufficio di Udine - Via della Rosta 32b, 33100
Tel. +39 040 5604300 - Fax +39 0432 502336

Ufficio di Porcia (PN) - Corso Italia 28, 33080
Tel. +39 040 5604400 – Fax +39 0434 921899

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
CERTIQUALITY
SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI