

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA

Codice Lavoro	SU_Numoc_01	CUP	E27H18000560002	CIG	7585408CB1
---------------	-------------	-----	-----------------	-----	------------

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA

(Art. 163 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.)

OGGETTO: FVG 1 – Ciclovía “Alpe Adria”

Lavori di somma urgenza per il ripristino funzionale di un muro di sostegno posto tra le progressive km 2+045 e km 2+115 lato dx della ciclovía denominata “alpe Adria” in comune di Resiutta (ud). Lavori di Somma Urgenza

Contratto: “in corso di stipula”

Premesso che:

- ❖ Che l'U.T.I. Canal del Ferro – Val Canale ha comunicato con nota d.d. 02/07/2018 allo scrivente una situazione di pericolo lungo la Ciclovía Alpe Adria nel tratto fra la galleria di Resiutta e l'imbocco Sud della Galleria Cinque Rivi, conseguente al crollo di una porzione del muro di sostegno compreso tra le progressive Km 2+045 e Km 2+115 lato dx lungo la pista ciclabile denominata “Alpe Adria” in comune di Resiutta (UD);
- ❖ Che tale nota è stata altresì trasmessa per competenza alla Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio – Area Interventi a favore del Territorio, della RAFVG;
- ❖ che la medesima Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio – Area Interventi a favore del Territorio, con propria nota Prot. n. 0043960/P d.d. 06/07/2018 richiedeva alla Società FVG Strade S.p.A. di attivarsi immediatamente per garantire la sicurezza dei ciclisti in transito anche avvalendosi dell'istituto della somma urgenza;
- ❖ Che in data 02/07/2018 il responsabile dell'U.O. Nu.Mo.C. (Nucleo Mobilità Ciclabile), P.i.E. Gianfranco MACUGLIA, congiuntamente al dott. Geol. Massimo Valent provvedeva ad effettuare una ricognizione lungo l'opera d'arte in parola, accertando l'importanza del dissesto in atto;
- ❖ Che nell'ambito di tale sopralluogo, congiuntamente al professionista, si rilevava la necessità di intervenire con ogni consentita urgenza, stante che le misure provvisorie poste in essere, tranne l'installazione di delimitazione dell'area oggetto del crollo e confinamento dell'utenza sul lato opposto al paramento oggetto di crollo, non superano completamente la criticità appalesatasi;
- ❖ Che a fronte di quanto sopra esposto, con provvedimento n° 0001667 d.d. 09/07/2018 il Direttore Generale di FVG Strade, Ing. Roberto ZIANNA, nominava R.U.P. del procedimento in parola il P.i.E. Gianfranco MACUGLIA

Che le cause che hanno determinato il dissesto sono attribuibili a:

- Vetustà dell'opera;
- Assenza di componenti di solidarizzazione (legante) tra gli elementi lapidei (opera secco);

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
scala dei Cappuccini 1 34131 Trieste
Tel. +39 040 5604200
Fax +39 040 5604281
www.fvgstrade.it

Società soggetta alla attività
di direzione e coordinamento
Dell'unico socio Regione Autonoma FVG
Cod. Fisc. e p. I.V.A. 01133800324
Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v.
Reg. Imp. di TS n. 01133800324 - REA 127257

Ufficio di Udine - Via della Rosta 32b, 33100
Tel. +39 040 5604300 - Fax +39 0432 502336

Ufficio di Porcia (PN) - Corso Italia 28, 33080
Tel. +39 040 5604400 - Fax +39 0434 921899

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015



SISTEMI DI GESTIONE
CERTIFICATI

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA

- Assenza di adeguato sistema di drenaggio a tergo del paramento in pietrame con funzione di captazione delle acque meteoriche ed abbattimento delle spinte idrostatiche;
- Importante presenza di frazione fine presente nel materiale impiegato nel "ritombamento" a tergo del paramento, con conseguente ristagno d'acqua;
- Fenomeni conseguenti al gelo e disgelo

Che per eliminare la situazione di pericolo occorre provvedere a:

- 1) Installazione di idonee sbadacchiature e/o ponteggi di sostegno del paramento;
 - 2) Solidarizzazione sommitale mediante "cucitura" degli elementi lapidei costituenti il manufatto;
 - 3) Esecuzione di tiranti definitivi sub orizzontali;
 - 4) Ricostruzione "a campione" del paramento in pietrame;
 - 5) Stilatura dei giunti.
- Che, pertanto, con verbale in data 12/07/2018 n° prot. 0001719 i lavori in epigrafe, ai sensi e per gli effetti 163 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., sono stati dichiarati di Somma Urgenza dal Responsabile del U.O. Nu.Mo.C. (Nucleo Mobilità Ciclabile)
 - Che il Responsabile del Procedimento, P.i.E. Gianfranco MACUGLIA, dopo aver esperito consultazione di mercato estesa a 6 (sei) operatori economici ha confermato la predetta dichiarazione, proponendo l'affidamento dei lavori all'Operatore Economico Mario Venuti Impresa S.r.l., via dell'Industria, 2 - 33017 Tarcento UD;
 - Che l'operatore economico sopra indicato ha trasmesso una dichiarazione sostitutiva in ordine al possesso dei requisiti generali e speciali previsti per l'esecuzione dei lavori in questione;
 - Che il Direttore Generale con proprio provvedimento prot. n°0001867 del 26/07/2018 ha disposto l'affidamento dei lavori all'Operatore Economico Mario Venuti Impresa S.r.l. con sede in Tarcento, via dell'Industria, 2 per l'importo presunto di € 174.329,40 al netto del ribasso del 17,88%, autorizzando la consegna urgente dei lavori;
 - Che per i lavori oggetto del presente verbale di consegna è contemplato il comma 6 dell'art. 100 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i..

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno 2018 (Duemiladiciotto), il giorno 31 (trentuno) del mese di (luglio) sono convenuti in cantiere i seguenti attori:

- P.i.E. Gianfranco MACUGLIA - Responsabile NUMOC/ R.U.P. - Direttore dei Lavori;
- Sig. Mario Venuti - per l'Operatore Economico;
- Ing. Raffaele FERUGLIO C.S.E.

i quali in contraddittorio hanno proceduto, ai termini dell'art. 101 del d.lgs.50/2016 e s.m.i., alla consegna dei lavori in epigrafe consistenti in:

- 1) Installazione di idonee sbadacchiature e/o ponteggi di sostegno del paramento;
- 2) Solidarizzazione sommitale mediante "cucitura" degli elementi lapidei costituenti il manufatto;
- 3) Esecuzione di tiranti definitivi sub orizzontali;
- 4) Ricostruzione "a campione" del paramento in pietrame;
- 5) Stilatura dei giunti

L'esecuzione di detti lavori di somma urgenza dell'importo complessivo presunto netto di € 174.329,40 (diconsi Euro centosettantaquattromilatrecentoventinove/40) è subordinata ai seguenti patti e condizioni, accettati pienamente dall'Impresa esecutrice degli stessi e remunerati applicando i prezzi di cui all'elenco di seguito riportato, ai quali verrà applicato il ribasso del 17,88 % (diconsi euro diciassette/88).

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
scala dei Cappuccini 1 34131 Trieste
Tel. +39 040 5604200
Fax +39 040 5604281
www.fvgstrade.it

Società soggetta alla attività
di direzione e coordinamento
Dell'unico socio Regione Autonoma FVG
Cod. Fisc. e p. I.V.A. 01133800324
Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v.
Reg. Imp. di TS n. 01133800324 - REA 127257

Ufficio di Udine - Via della Rosta 32b, 33100
Tel. +39 040 5604300 - Fax +39 0432 502336

Ufficio di Porcia (PN) - Corso Italia 28, 33080
Tel. +39 040 5604400 - Fax +39 0434 921899

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015



SISTEMI DI GESTIONE
CERTIFICATI

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA

I lavori dovranno essere eseguiti entro n° 120 (centoventi/00) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data odierna, per cui l'ultimazione dovrà avvenire entro il giorno 27/11/2018

Per ogni giorno di ritardo verrà applicata una penale di Euro 1‰ (diconsi Euro uno per mille).

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha riscontrato inoltre tutte le circostanze di fatto relative ai lavori stessi, ha concordato le modalità esecutive, aggiungendo le spiegazioni chieste.

Dal canto suo l'Operatore Economico ha dichiarato di non avere difficoltà o dubbi, di essere pienamente edotto in merito ai propri obblighi e di accettare, con la firma del presente atto, la formale consegna dei lavori, senza sollevare eccezioni o riserve di alcun genere anche tenendo conto dei rischi interferenziali in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro individuati nel D.U.V.R.I./PSC

I lavori da eseguirsi, saranno ristorati applicando il prezzo Societario in uso per l'esercizio corrente, ovvero, prezzo FVGS 2018 salvo eventuali nuovi prezzi per lavorazioni non contemplate negli stessi.

Resta inoltre stabilito che:

1. L'Operatore Economico è tenuto e pertanto si impegna a propria cura e iniziativa, a installare e a mantenere efficienti tutte le previste segnalazioni dei lavori sia diurne che notturne, in rispetto alle normative del N.C.S. e a salvaguardia della circolazione stradale;
2. L'Operatore Economico è assoluto e unico responsabile per eventuali danni o lesioni a cose o persone a causa della insufficienza o negligenza nella predisposizione della segnaletica di lavori in corso e di preavviso di pericolo;
3. L'Operatore Economico è, altresì, tenuto a seguire in ogni fase la contabilità e lo stato di avanzamento dei lavori affinché gli stessi rimangano entro i limiti autorizzati;
4. L'Operatore Economico dovrà, prima dell'inizio dei lavori, comunicare alla Direzione dei Lavori l'elenco nominativo di tutto il personale presente in cantiere con l'indicazione della Ditta di appartenenza; le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate alla Direzione dei Lavori.
5. L'Operatore Economico dovrà, prima dell'inizio dei lavori, installare n° 02 cartelli di cantiere di dimensioni di almeno 150 cm di base e 270 di altezza recanti le disposizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. 01/06/1990 n. 1729/UL e comunque sulla base di quanto indicato dalla Direzione Lavori

Ai sensi dell'art. 96 comma 1 lettera g) del d.lgs. 81/2008 e s.m. i, l'Operatore Economico dovrà predisporre, entro 3 (tre) giorni, il Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.).

L'affidamento dei lavori diverrà definitivo, successivamente alla verifica del possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa autodichiarati dall'Operatore Economico, con la stipula dell'Atto Contrattuale, nel quale saranno più dettagliatamente riportati patti, prezzi e condizioni.

L'Operatore Economico accetta il pagamento dopo la totale esecuzione dei lavori e dopo che sia stata approvata e finanziata la relativa perizia di spesa, rinunciando ad ogni interesse per eventuali ritardi nella approvazione della suddetta perizia.

Del che si è redatto il presente verbale, in doppio originale, che previa lettura viene sottoscritto come appresso.

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
scala dei Cappuccini 1 34131 Trieste
Tel. +39 040 5604200
Fax +39 040 5604281
www.fvgstrade.it

Società soggetta alla attività
di direzione e coordinamento
Dell'unico socio Regione Autonoma FVG
Cod. Fisc. e p. I.V.A. 01133800324
Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v.
Reg. Imp. di TS n. 01133800324 - REA 127257

Ufficio di Udine - Via della Rosta 32b, 33100
Tel. +39 040 5604300 - Fax +39 0432 502336

Ufficio di Porcia (PN) - Corso Italia 28, 33080
Tel. +39 040 5604400 - Fax +39 0434 921899

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015



SISTEMI DI GESTIONE
CERTIFICATI

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA

L'OPERATORE ECONOMICO
(Mario Venuti Impresa S.r.l.)

MARIO VENUTI IMPRESA

Viale dell'Industria, 1 - TARCENTO (UD)
Visto: IL R.U.P.

(P.i.E. Gianfranco MAZUGLIA)

Visto: IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Roberto ZIANNA)

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(P.i.E. Gianfranco MAZUGLIA)

K.C.S.F.
(ING. R. FERUGLIO)



Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
scala dei Cappuccini 1 34131 Trieste
Tel. +39 040 5604200
Fax +39 040 5604281
www.fvgstrade.it

Società soggetta alla attività
di direzione e coordinamento
Dell'unico socio Regione Autonoma FVG
Cod. Fisc. e p. I.V.A. 01133800324
Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v.
Reg. Imp. di TS n. 01133800324 - REA 127257

Ufficio di Udine - Via della Rosta 32b, 33100
Tel. +39 040 5604300 - Fax +39 0432 502336

Ufficio di Porcia (PN) - Corso Italia 28, 33080
Tel. +39 040 5604400 - Fax +39 0434 921899

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015



SISTEMI DI GESTIONE
CERTIFICATI